



Товариство з обмеженою відповідальністю «МС ІМПЕРІАЛ»
Юридична адреса: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, буд. № 7
Код ЄДРПОУ 39087340, ПІН 390873413042

Вих. № 03-07/20-1
від «03» липня 2020 року

Голові правління
ОСББ «Хмельницький Парк»
п. Плопу Антону Ліверійовичу
79037, м. Львів, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 230А
тел.: 068-31-48-532

Товариство з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал», що є Забудовником багатоквартирного житлового будинку на вул. Б. Хмельницького, 230-а у м. Львові (надалі – Компанія), згідно умов Партнерського договору № 1/19 від 04.09.2019 р., укладеного між Компанією (Сторона-1) та ОСББ «Хмельницький Парк» (Сторона-2) (надалі – Договір), у відповідності до пункту 1.4, підпункту 3.6.3 пункту 3.6, підпункту 4.1.4 пункту 4.1, підпункту 5.2.4 пункту 5.2 Договору, надає/надсилає Вам на перевірку і письмове погодження **Звіт про виконані роботи за червень 2020 року у двох оригінальних примірниках (додаток №1 до цього листа).**

Прошу перевірити, письмово погодити вказаний вище Звіт впродовж 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання Вами, як Стороною-2, у відповідності до вимог підпункту 3.6.3 пункту 3.6 Договору, та примірник Сторони-1 вручити наручно уповноваженому представнику Компанії (Сторона-1) або надіслати за допомогою поштового зв'язку рекомендованим листом з описом та повідомленням про вручення на адресу, вказану у Розділі XIII Договору.

З повагою,
Директор ТОВ «МС Імперіал»



Патер Т.Б.

ЗВІТ
про виконані роботи за червень 2020 року

| № з/п | Найменування виду робіт/надання послуг | Стан виконання робіт, відсоток (%) готовності | Номер пункту з Додатку 1 та Додатку 2 Партнерського договору № 1/19 від 04.09.2019 р. |
|---|--|--|---|
| 1. | Залучення кваліфікованих спеціалістів для надання юридичної допомоги (супроводу) та оплата даних послуг у випадку виникнення необхідності у Сторони-2 виступати позивачем у суді з питань, які можуть виникати у зв'язку із здійсненням заходів для забезпечення підключення (приєднання) до зовнішніх мереж багатоквартирного будинку № 230а по вулиці Богдана Хмельницького у місті Львові, а саме: <u>зовнішнє електропостачання</u> | У процесі виконання: У Господарському суді Львівської області відкрито провадження у справі № 914/2780/19 за позовом ОСББ «Хмельницький Парк» до ПрАТ «Львівобленерго» для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на багатоквартирний житловий будинок, - 1) 23.06.2020р. - набрання законної сили рішення по справі про задоволення позовних вимог - щодо укладення ПрАТ «Львівобленерго» з ОСББ «Хмельницький Парк» договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на багатоквартирний житловий будинок. 2) 23.06.2020р. – подано пакет документів у ПрАТ «Львівобленерго» на укладення договору. | № 1 (Додаток 1) |
| Виконання внутрішніх робіт у секціях «Н», «П»: | | | |
| 2. | Оздоблення сходових кліток у секції «П» | У процесі виконання, 95 % готовності | № 14 (Додаток 1) |
| Виконання інших робіт: | | | |
| 3. | Оздоблення фасаду у секції «Л» (зовнішня сторона) | Виконано, 100% готовності | № 25 (Додаток 1) |
| 4. | Влаштування входних дверей у коморах в підвалах – у секціях «Е», «Ж», «К», «Л», «М», «Н», «П» | У процесі виконання, 20 % готовності | № 28 (Додаток 1) |
| 5. | Облаштування благоустрою (внутрішня прибудинкова територія) | У процесі виконання, 90 % готовності | № 37 (Додаток 1) |
| Усунення недоліків у секції «А»: | | | |
| 6. | Скол штукатурки при в'їзді у двір | Виконано, 100% готовності | № 23 (Додаток 2) |
| Усунення недоліків у секції «Б»: | | | |
| 7. | В коридорі 6-го поверху на стелі присутні плями від сирості | Виконано, 100% готовності | № 26 (Додаток 2) |
| 8. | На 10-му поверсі відсутнє оздоблення шахти виходу на дах | Виконано, 100% готовності | № 30 (Додаток 2) |

| Усунення недоліків у секції «В»: | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 9. | На 10 поверсі відсутній люк в машинне відділення ліфта, не оздоблено шахту для виходу на дах, не закріплена драбина для машинного відділення ліфта | Виконано, 100% готовності | № 37 (Додаток 2) |
| Усунення недоліків у секції «Д»: | | | |
| 10. | Відсутній вимикач між коморами, між 9 та 10 поверхами | Виконано, 100% готовності | № 49 (Додаток 2) |
| Усунення недоліків у секції «Е»: | | | |
| 11. | Надщерблено оздоблення стіни навколо дверей в під'їзд | Виконано, 100% готовності | № 51 (Додаток 2) |
| 12. | Пошкоджено оздоблення при вході в під'їзд з боку базару | Виконано, 100% готовності | № 55 (Додаток 2) |
| 13. | Надлущено оздоблення біля датчиків руху на усіх поверхах | Виконано, 100% готовності | № 58 (Додаток 2) |
| 14. | Відсутні двері в машинне відділення ліфту | Виконано, 100% готовності | № 59 (Додаток 2) |
| 15. | Потріскано оздоблення біля вимикача | Виконано, 100% готовності | № 61 (Додаток 2) |
| Усунення недоліків у секції «Ж»: | | | |
| 16. | Пошкоджений фасад в проїзді між секціями «Ж» і «К» | Виконано, 100% готовності | № 64 (Додаток 2) |
| 17. | Пошкоджений фасад на 1-му поверсі | Виконано, 100% готовності | № 65 (Додаток 2) |
| 18. | Пошкоджена плитка на сходах біля комор 3-го поверху | Виконано, 100% готовності | № 75 (Додаток 2) |

Реквізити Сторін

| Сторона-1 | Сторона-2 |
|---|--|
| <p>ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» Юридична адреса: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, буд. 7 Код ЄДРПОУ 39087340 ПН 390873413042 Р/р 26001013195901 в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346 IBAN UA 84 300346 0000026001013195901</p> | <p>ОСББ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПАРК» Юридична адреса: 79037, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 230А Код ЄДРПОУ 42953936 р/р 26006053756582 у АТ КБ «Приватбанк» МФО 325321 IBAN UA403253210000026006053756582</p> |
| <p>Директор _____ Т.Б. Патер</p> | <p>Голова правління _____ А.Л. Плоп</p> |

